휴대형 pH측정기

401-Series Salinity 사용설명서

준 비 물

401계측기, 전도도센서, Na 3g/L 표준시약, 세정용물



교 정 준 비

전도도센서를 계측기에 연결한다.

Na 3g/L 표준시약을 사용하여 교정



Na 3g/L 표준시약을 센서 부분이 잠길 정도의 양만큼 용기에 따라 주세요.

계기하단의 Cond(전도도 측정) 모드를 **Function 버튼**을 눌러 선택합니다.



전도도측정모드에서 **mode 버튼**을 4번 누르면 **Unit** 화면이 나타난다. **↙↗버튼**을 눌러 **NACL**를 선택하고 **Function 버튼**을 눌러 확입합니다.

다시 **mode 버튼**을 6번 누르면 전도도 표준시약값의 교정치로 설정할수 있습니다. **↙↗버튼**을 이용하여 표준용액 값을 입력합니다.

값을 입력한후 **Function버튼**을 누르면 측정모드 들어갑니다.

센서와 온도센서를 표준용액에 넣고 **CAL버튼**을 2초간 눌러 주면 화면에 CAL이 표시됩니다.

CAL버튼을 한번더 눌러주면 설정한 교정치 값으로 교정이 됩니다.

Function버튼을 한번더 누르면 측정모드로 돌아갑니다.



⚠ 주의사항

Na 3g/L 표준시약 교정이 끝나면 깨끗한 물로 전도도 센서를 헹궈주시고 수건이나 티슈로 물기를 닦아 주십시오.

⚠ 주의사항

1) 장기보관후에는 사용전 반드시 교정을 해야합니다.

2) 장기보관후에는 센서를 깨끗한 물에 약 1분정도 넣어서 활성화 시킨후 교정해 주십시오.

3) 정확한 측정을 위해 2점교정을 교정용액이 섞이지 않도록 주의해 주십시오.

※ 제품 사용설명서는 세창 홈페이지의 기술자료를 참고 하시기 바랍니다.

SECHANG INSTRUMENTS

서울시 구로구 구로3동 235-2 에이스 하이엔드 타워 1303호
/ Tel : 02-6292-1000 / Fax : 02-6292-1099
/ URL : www.sechang.com