3-2. 판넬 취부

그림과 같이 취부할 판넬을 카팅하십시오.

그리고 계기를 두개의 취부 screw로 고정시켜 주십시오.