

1. 기술 데이터

K=10.0

측정 범위	20,000uS/cm
상수	K=10
정확성	±2%FS
해상도	10 uS/cm
온도, 측정 범위	0.0...60.0°C
임시, 보상	자동/수동
출력 신호	RS485, 4...20mA
전원 공급 장치	DC9-30V(12V 권장)
압력 범위	0...4bar
셀 재질	Stainless Steel
파이프 스레드	M39*1.5, 3/4
케이블 길이	5m 또는 사용자 지정
보호 등급	Ip68

Model : Con20mSS

2. 사용 전

- 2.1 사용하기 전에 이 지침을 주의 깊게 읽어주세요.
- 2.2 EC 센서는 보관 전에 건조해야 하며, 증류수나 탈이온수에 보관하지 마세요.
- 2.3 측정 과정에서 센서에 먼지, 접착제 또는 이물질이 묻어 측정값이 부정확하거나 변동하는 경우, 제때 청소하고 보정해야 합니다.

3. 센서 배선

- 3.1 잘못된 배선으로 인해 제품이 완전히 손상될 수 있으므로 주의해서 지침을 따르세요.
- 3.2 전원을 켜기 전에 시스템의 모든 배선을 주의 깊게 확인하고 배선이 완료되었는지 확인하시기 바랍니다.
- 3.3 참고: RS485A 라인 및 RS485B 라인은 전원 공급 라인과 접촉하는 것을 엄격히 금지하며, 그렇지 않으면 센서의 통신이 영구적으로 손상될 수 있습니다.

